

АКТ

обследования объекта на предмет инженерно-технической укреплённости и антитеррористической устойчивости

« 08 » августа 2017 г.

г. Екатеринбург

Мы, нижеподписавшиеся представители

1. Инспектор ОДН ОР № 13
2. К-ИП-ИИ Халимова З.Г.
- 3.
- 4.

совместно с _____

провели обследование себой ДОДЮС ИИ
«Кристалл»

В ходе обследования установлено следующее:

1. Название организации себой ДОДЮС ИИ, Кристалл

фактический адрес ул. Водная, 15

2. Объект охраняется ЧОП, СБ, сторожами (указать название охранного предприятия, режим охраны, количество сотрудников ЧОП, СБ, наличие лицензии, служебной документации, в т.ч. должностных инструкций, инструкций по действиям при возникновении ЧС, оснащённость спецсредствами, оружием, форменная одежда):

директор Вихтер
начальник ООБ ЧОП «Остан»
инструкцией не владеют

3. Объект оборудован (не оборудован) средствами ОПС, КТС, пожарной сигнализацией, (автономная, с выводом на ПЦН - МЧС РФ), системой видеонаблюдения:

КТС - ЧВО, Бренок
ПС - автономная

видеонаблюдение имеется 16
ЧО - наружные, в - внутренние

4. Инженерно-техническая укрепленность помещения (окна, двери, ограждение территории):

6 - вох / вх
ограждение отсутствует
т.к. территория не зашита


5. Наличие на территории ОУ посторонних предметов, бесхозного транспорта,

6. Выявленные недостатки: _____

Представитель _____

_____ / _____ /


Представитель ОП № 13 УМВД России по г. Екатеринбург

Мешков И.И. ОМ 13 _____ 

Представитель ОП № 13 УМВД России по г. Екатеринбург

_____ / _____ /

Представитель объекта

директор Мешков И.И. _____ 

Копию акта получил _____

« _____ » _____ г.

